

# 急ブレーキ多発地点現地写真・詳細地図

2020年1月度

対象地点 埼玉県三郷市彦江3丁目12-2(国道298号)

対象期間 2019年6月11日 ~ 2019年12月10日

撮影日時 2020年2月13日 13時30分 ~ 13時55分


※道路には住所が存在していないため、急ブレーキ地点付近の住所を表示しています。

天候 晴

急ブレーキ発生回数 579回


1位:北西(草加方面:555件) 2位:西(16件)

3位:南東(松戸方面:8件)



Copyright2013 ZENRIN CO.,LTD.(許諾番号:Z13LD第748号)

詳細地図



① 撮影方向:北西 片側2車線、側道合流あり



② 撮影方向:北西 片側2車線 右折レーンあり



③ 撮影方向:南東 片側2車線 右折レーンあり



④ 撮影方向:南西 片側1車線



⑤ 撮影方向:北東 片側1車線